

Consignes de sécurité pour l'utilisation d'une graveuse découpeuse Xtool

L'enclosure de la machine doit impérativement être installée pour tout atelier avec du public. Le port de lunettes peut ne pas suffire.

Avertissement sécurité

Avant de lancer votre découpe/gravure



- S'assurer que l'enclosure est correctement installée** et la machine correctement connectée (USB + courant)
- vérifier la surface de découpe** (bouton *Cadrer* sur LightBurn)
- S'assurer que le système d'extraction de fumées est branché** et tourne
- Fermer la capot de l'enclosure**

From:

<https://wiki.lebiklab.fr/> - Wiki Le BIK'LAB



Permanent link:

<https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:laser:xtool:securite&rev=1698756530>

Last update: **04/04/2024 15:35**