Consignes de sécurité pour l'utilisation d'une graveuse découpeuse Xtool

L'enclosure de la machine doit impérativement être installée pour tout atelier avec du public. Le port de lunettes peut ne pas suffire.

Avertissement sécurité

Avant de lancer votre découpe/gravure



- 1. **S'assurer que l'enclosure est correctement installée** et la machine correctement connectée (USB + courant)
- 2. **vérifier la surface de découpe** (bouton *Cadrer* sur LightBurn)
- 3. S'assurer que le système d'extraction de fumées est branché et tourne
- 4. Fermer la capot de l'enclosure

Environnement



Ne pas stocker de produits volatiles ni de matériaux explosifs ou inflammables à proximité de la machine

From:

https://wiki.lebiklab.fr/ - Wiki Le BIK'LAB

Permanent link:

https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:laser:xtool:securite&rev=1699292490



